



BOSCH SIEMENS Heizelement Oberhitze 2800 Watt, 230 Volt passend für Backofen Herd wie: **00773539**.

Ein Produkt der AS Ulm Der Pflegedoktor Artikel-Nr. 8013014.

Passende Typenzuordnungen zu den Herstellern und Ersatzteile-Bezeichnungen:

Diese Zweikreis Oberhitze passt für die folgenden Herstellernummern:

Geräteliste:

passend für BOSCH SIEMENS Ersatzteil-Nummer: 00773539

BOSCH

Serien-Nr.:

HCE722160U/09

HBA44U250/45

HLN448050/02

HGD74X455Y/02

HBF114ES1R/05

HKR39C220/01

HEA33T151/58

HEN20T450/02

HEA23B140/35

HEB23D120/35

HBN230051/01

HEA10B250/57

HEN514X/02

HCE722120/08



HLN448051X/01

HCE422120/05

HEA23B250/57

HEN204123/01

HEA23T156/45

HEA33U351/07

HEN301E0S/08

HSE641120G/02

HEN232Y/14

HEN201B2/07

HEN20T050/01

HCA748450/03

HEN235Y/18

HEN201B2/04

HCE754823/01

HEN512X/02

HBN531E0K/03

HEB24D140/07

HEN201E2/05

HBA23B250/35

HEN235Y/09

HBF133BR0/07

HBA33U350/07

HGV745353H/05

HEN234Y/06

HEA23B251/45

HBA24U251/70



HCE722120/47

HEA20B250/61

HEG33U351/45

HEN230053E/01

HBN231E1L/52

HBA23B250/45

HKA090220/10

HEA23B156/07

HCE722153U/04

HBA20B250/45

HEA33U320/07

HEA23B250/45

HSV745050/16

HBA24T150/07

HEN100451/01

HEN201W2/07

HEN201E2/06

HEN23U053/01

HEN230043/01

HEN235X/01

HBN200452/01

HEN201E2/15

HBN331E2J/09

HEA23T155/35

HBN301E1/45

HEA23B140/45

HEN235Y/47



HEA23B150/35

HEB33D150/57

HEA23B154/07

HEN515X/01

HEN235Y/15

HBA24U250/45

HEN232Y/04

HEN204041/01

HEN201E2/14

HEN100421/01

HEA44U250/35

HBA24U250/35

HEA23B155/45

HSV745021T/07

HEA33U340/01

HEN235Y/45

HEN22T053/01

HEN230020/01

HEN535X/02

HSV745050/11

HEB23C154/57

HEN235Y/13

HBF133BR0/13

HGV745220/45

HEA33T151/56

HBF133BR0/09

HEN204022/01



HEA33B250/57

HEB23C350/45

HEN100040/01

HEN235Y/14

HBA33B250/61

SIEMENS
Serien-Nr.:

HE23AB410/56

HB23AT521/01

HD721210/07

HE30GB530/35

HE200412/01

HM745210/09

HE23AB501/07

HR745225/11

HC744240/11

HE13024/19

HS421201/01

HB33AB552/35

HE204520/01

HE13044/07

HE13054/17

HE23AB511/61

HE23BC501/01

HE13054/11

HB23AB520/08



HE20AB510/61

HK9R30250/08

HE13024/21

HC744240/50

HE10AB520/01

HE13045/07

HB21AB522J/02

HE23AT510/45

HK9S5A240/09

HE100220/01

HC422210/01

HE33BD530/02

HE20AB520/61

HE10AB520/35

HC744233U/05

HE20AB221/01

HE23AB520/07

HE23AB511/35

HC744523/01

HE20BD410/07

HE23AB510/07

HE010FBV1/04

HA422210/05

HB532E1T/48

HE40020/01

HE23AB520/45

HB20AB520/37



HE13055/08

HE13053/01

HB20AB520/45

HE230512/01

HE20AB520/35

HE13044/08

HE230521/01

HB113FBS1/01

HE23AB410/35

HE23AT510/58

HE23AB511/57

HE230520/01

HE23AB503/45

HE20AB520/57

HE200522/01

HE23AB503/61

HB23AB520/45

HC744220/12

HE23AU530/07

HB23AT510/01

HE230412/01

HE20AB210/01

HE13054/02

HE23BD510/57

HE23GU512/58

HE13055/03

HE23BC501/07



HE20BD510/07

HB10AB520/70

HE113FBS2/06

HE204521/01

HE23AB503/35

HE23BC501/57

HE23AT510/57

HB301E0S/06

HE230212/01

HD721210/08

HE23AB520/56

HE33BD530/35

HE23AB502/07

HB113FBS0/03

HB23AT510/70

HE234532/01

HE20AB510/45

HC748541/04

HB20AB520/07

HE20AB520/56

HE20AB210/45

HE33BD531/01

HB20AB520/56

HE230222/01

HE13043/01

HE23AT512/57

HE200420/01